

Alla Provincia di Biella
Alla ARPA Biella

loro sedi via pec

OGGETTO: irregolare rilascio del DMV sul torrente ELVO – derivaizone ex GDM

Si segnala che in data **21 gennaio e 23 gennaio 2019**, sono state fotograficamente documentate le ostruzioni allo stramazzo della derivazione in oggetto con assicella di legno taglia su misura. Dalla documentazione risulta anche che l'area antistante lo stramazzo non è pervia ma un grosso masso altera i flussi di portata e la luce prevista per il corretto funzionamento del dispositivo di rilascio del DMV

Queste le foto del 21 gennaio



Torrente in magra/secca a
causa della impropria
attività di derivaizone

Asticella di legno, di misura, che modifica la soglia dello stramazzo per il rilascio del DMV



La presa a trappola rimane alimentata (la derivazione è attiva) grazie alla manomissione della soglia dello stramazzo DMV



portate a monte della presa



Queste le foto del 23 gennaio



Asticella di legno, di misura, che modifica
la soglia dello stramazzo per il rilascio del
DMV



Masso che riduce la luce dello stramazzo (e riduce il DMV rilasciato).



Si chiede pertanto un immediato intervento di vigilanza di ARPA per il ripristino immediato delle condizioni di concessione e l'eventuale sanzionamento di condotte improprie.

In attesa di riscontri, distinti saluti.

Biella 24 gennaio 2019



“ *Comitato Tutela Fiumi di Biella* ”