


## Comitato Tutela Fiumi di Biella

### Segnalazione di irregolarità nella gestione del DMV sul torrente Oropa (Biella)

Siamo in Piemonte, il torrente è l'**Oropa** in comune di **Biella**, la concessione è in capo al Comune di Biella ed è gestita dal **Cordar S.p.A. Biella Servizi**, servizio che gestisce la distribuzione e gestione dell'acqua.

#### Foto scattate nell'autunno del 2018

I guardiapesca osservano la manomissione della presa sull'Oropa, località **San Giuseppe**, Comune di Biella.




Tratto a monte della posizione dei guardiapesca



Tratto a valle della posizione dei guardiapesca

**Foto scattate il 29 dicembre 2018**

Preso sull'Oropa, località valle di **Pralungo**, Comune di Biella.



A bloccare il DMV due grosse pietre ... il torrente a valle praticamente in secca.  
Anche se i massi fossero arrivati con la piena, dalle ultime piogge sono passati 2 mesi, durante i quali il gestore avrebbe dovuto provvedere alla corretta manutenzione della presa.

**Foto scattate il 21 febbraio alle ore 14.00**

Stessa località (Pralungo) dove sono fotografati i guardiapescia, ma è cambiata la tecnica di ostruzione dello stramazzo del DMV.

Il torrente in questo momento è in secca: non ha più di 60 - 70 litri e tutta l'acqua, senza la manomissione, transiterebbe dallo stramazzo....

Invece è stata inserita una lama metallica, mantenuta in posizione da pietre posizionate ad hoc, che ostruisce parzialmente il lume da cui dovrebbe passare il DMV.

La lama metallica alza lo stramazzo di pochi centimetri (circa 4 dita), ma visto che lo stesso non è più alto di 10, sono sufficienti per attuare un prelievo non dovuto.

La vergogna maggiore è che la concessione è in capo ad un Ente? pubblico (Cordar S.p.A. Biella Servizi) che dovrebbe vigilare ...

